# DIN ISO 10907-2:2010-05 (D)

## Press-, Spritzgieß- und Druckgießwerkzeuge - Zentrierflansche - Teil 2: Zentrierflansche zur Montage mit Wärmeisolierplatten in kleinen oder mittleren Werkzeugen (Formen C und D) (ISO 10907-2:2007)

## Inhalt

Seite


**Nationales Vorwort** ..... 3

**1 Anwendungsbereich** ..... 4

**2 Maße** ..... 5
**2.1 Zentrierflansche mit Bohrung — Form C** ..... 5
**2.2 Zentrierflansche ohne Bohrung — Form D** ..... 7

**3 Werkstoff** ..... 10

**4 Bezeichnung** ..... 10

**Literaturhinweise** ..... 11


**Bilder**


**Bild 1 — Beispiele für die Montage von Zentrierflanschen (Form C)** ..... 4

**Bild 2 —** $D < 90$ mm ..... 5

**Bild 3 —** $D = 90$ mm ..... 5

**Bild 4 —** $D > 90$ mm ..... 6

**Bild 5 —** $D < 90$ mm ..... 8

**Bild 6 —** $D = 90$ mm ..... 8

**Bild 7 —** $D > 90$ mm ..... 9


**Tabellen**


**Tabelle 1 — Maße von Zentrierflanschen mit Bohrung — Form C** ..... 7

**Tabelle 2 — Maße von Zentrierflanschen ohne Bohrung — Form D** ..... 10