DIN 8816:2021-04 (D)

Werkzeugaufnahme mit Gewinde für Holzbearbeitungsmaschinen; Werkzeugschäfte und Spindelenden

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Maße, Bezeichnung ... 4
4.1 Allgemeines ... 4
4.2 Werkzeugschäfte ... 5
4.3 Spindelenden ... 6

5 Ausführung ... 8
5.1 Werkzeugschäfte ... 8
5.2 Spindelenden ... 8

Literaturhinweise ... 9

Bilder

Bild 1 — Form WZ mit zylindrischer Zentrierung ... 5

Bild 2 — Form WK mit kegeliger Zentrierung ... 6

Bild 3 — Form WN nicht zentrierend ... 6

Bild 4 — Spindelende Form SZ mit zylindrischer Zentrierung ... 7

Bild 5 — Spindelende Form SK mit kegeliger Zentrierung ... 7

Bild 6 — Spindelende Form SN nicht zentrierend ... 8

Tabellen

Tabelle 1 — Form WZ, Maße ... 5

Tabelle 2 — Form WN, Maße ... 6

Tabelle 3 — Spindelende Form SZ, Maße ... 7

Tabelle 4 — Spindelende Form SN, Maße ... 8