DIN ISO 6106:2006-03 (D)

Schleifmittel - Überprüfung der Korngrößen von Diamant oder kubischem Bornitrid (ISO 6106:2005)

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Begriffe 4
4 Geräte 4
4.1 Siebmaschine 4
4.2 Siebe 5
4.3 Probenteiler 5
4.4 Waage 5
4.5 Schaltuhr 5
5 Prüfbedingungen 6
6 Prüfsiebung 6
6.1 Probennahme 6
6.2 Vorbereitung zum Sieben 6
6.3 Durchführung der Siebung 6
7 Auswertung 6
7.1 Wiegen der Siebanteile 6
7.2 Berechnung der Ergebnisse 7
8 Bezeichnung und Verteilungsgrenzen 7
8.1 Allgemeines 7
8.2 Korngrößen 7
8.3 Bezeichnung 7
9 Beispiel für die Anwendung von Tabelle 2 7
Anhang A (normativ) **Übergangsstück für 75-mm-Siebe** 10
Literaturhinweise 12