DIN EN 12341:1999-03 (D)

Luftbeschaffenheit - Ermittlung der PM10-Fraktion von Schwebstaub - Referenzmethode und Feldprüfverfahren zum Nachweis der Gleichwertigkeit von Meßverfahren und Referenzmeßmethode; Deutsche Fassung EN 12341:1998

Inhalt

Seite

Vorwort. 2
Einleitung 2
1 Anwendungsbereich 3
2 Normative Verweisungen 3
3 Definitionen 3
4 Anforderungen für die Gleichwertigkeit mit einem Referenzgerät 4
5 Prüfverfahren 4
6 Prüfbericht 7
Anhang A (normativ) PM10-Probenahmekonvention 8
Anhang B (normativ) Konstruktionsmerkmale für PM10-Referenzgeräte 9
Anhang C (normativ) Filter und Wägeverfahren 12
Anhang D (informativ) Begründung für das gewählte Verfahren zum Gleichwertigkeitsnachweis 13
Anhang E (informativ) Literaturhinweise 14