DIN EN ISO 8502-11:2006-08 (D)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Prüfungen zum Bewerten der Oberflächenreinheit - Teil 11: Feldverfahren für die Bestimmung von wasserlöslichem Sulfat durch Trübungsmessung (ISO 8502-11:2006); Deutsche Fassung EN ISO 8502-11:2006

Inhalt

Seite

Vorwort 2

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Normative Verweisungen 6

3 Kurzbeschreibung 6

4 Reagenzien 6

5 Geräte 6

6 Durchführung 7
6.1 Vorbereiten des Lösemittels 7
6.2 Entfernen von wasserlöslichen Verunreinigungen von der Oberfläche 7
6.3 Blindversuch und Herstellen der kolloidalen Dispersion 7
6.4 Trübungsmessung 7

7 Auswertung 8

8 Präzision 10

9 Prüfbericht 11