DIN 55688:2006-09 (D)

Lösemittel für Beschichtungsstoffe - Ethylenglykolether - Gaschromatographische Bestimmung des Reinheitsgrades

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 3

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Kurzbeschreibung ... 4

5 Geräte und Chemikalien ... 4

6 Probenahme ... 6

7 Durchführung ... 6

8 Auswertung ... 8

9 Präzision des Verfahrens (nach DIN EN ISO 4259) ... 8

10 Prüfbericht ... 9

Anhang A (informativ) **Gaschromatogramme von Ethylenglykolethern nach DIN 55999** ... 10

Literaturhinweise ... 20