DIN 66160:1992-09 (D)

Messen disperser Systeme; Begriffe

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich und Zweck 1

2 Begriffe 1
2.1 Allgemeines 1
2.2 Merkmale 3
2.3 Verfahren 4
2.3.1 Kennzeichnung von Trennungen 4
2.3.2 Siebanalyse 6
2.3.3 Sichtanalyse 7
2.3.4 Sedimentationsanalyse 7
2.3.5 Bestimmung der spezifischen Oberfläche 7

Stichwortverzeichnis 9