DIN 9830:2011-10 (D)

Schnittgrathöhen an Stanzteilen

Inhalt

Seite

Vorwort 3
1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Begriffe 4
4 Schnittgratbildung 4
5 Schnittgrathöhe 6