DIN ISO 517:2009-05 (D)

Photographie - Öffnungsverhältnisse und verwandte Größen bei Photoobjektiven - Bezeichnungen und Messungen (ISO 517:2008)

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 3
2 Begriffe 3
3 Blendenbeschriftungen 5
3.1 Bezeichnung 5
3.2 Beschriftungsreihen 5
3.2.1 Normreihe für die Blendenzahl-Markierung 5
3.2.2 Normreihe der Blendenzahlen 5
3.2.3 Blendenzahl der größten relativen Öffnung 5
3.2.4 Unterteilungen der Normblendenzahlen 5
4 Toleranzen der Blendenzahlen für Photoobjektive 8
5 Verfahren für die Messung der wirksamen Eintrittspupille und der Brennweite 8
5.1 Allgemeines 8
5.2 Messverfahren 8
5.2.1 Wirksame Eintrittspupille 8
5.2.2 Brennweite 11