DIN 58141-5:2011-03 (D)

Messung von faseroptischen Elementen - Teil 5: Bestimmung der sichtbaren Defekte von Licht- und Bildleitern; Text Deutsch und Englisch

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Bezeichnung des Verfahrens ... 4

5 Messgeräte und Hilfsmittel ... 5
5.1 Beleuchtungssystem ... 5
5.2 Halterungen ... 5
5.3 Mikroskop ... 5

6 Vorbehandlung der Probe ... 5

7 Durchführung der Messung ... 5

8 Auswertung ... 6

9 Messbericht ... 6