DIN ISO 9022-20:2015-06 (D)

Optik und Photonik - Umweltprüfverfahren - Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre (ISO 9022-20:2015)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort ... 3

Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ... 4

Einleitung ... 5

1 Anwendungsbereich ... 6

2 Normative Verweisungen ... 6

3 Allgemeine Anforderungen ... 6

4 Beanspruchung ... 6
4.1 Beanspruchungsart 41: Schwefeldioxid- (SO_2-)haltige feuchte Atmosphäre ... 6
4.2 Beanspruchungsart 42: Schwefelwasserstoff- (H_2S-)haltige feuchte Atmosphäre ... 7

5 Durchführung der Prüfung ... 7
5.1 Allgemeines ... 7
5.2 Vorbehandlung ... 7

6 Bezeichnung der Umweltprüfung ... 7

7 Einzelbestimmung ... 8

Anhang A (informativ) Erläuterungen ... 9
A.1 Allgemeines ... 9
A.2 Prüfeinrichtung ... 9

Literaturhinweise ... 11