DIN ISO 9022-14:2016-02 (D)

Optik und Photonik - Umweltprüfverfahren - Teil 14: Tau, Reif, Eis (ISO 9022-14:2015)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort ... 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ... 4
Einleitung ... 5
1 Anwendungsbereich ... 6
2 Normative Verweisungen ... 6
3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen ... 6
4 Beanspruchung ... 6
5 Durchführung der Prüfung ... 7
5.1 Allgemeines ... 7
5.2 Vorbehandlung ... 7
5.3 Ablauf der Prüfung ... 7
5.3.1 Beanspruchungsart 75, Schärfegrad 01; Beanspruchungsart 76, Schärfegrade 01 und 02 ... 7
5.3.2 Beanspruchungsart 76, Schärfegrad 03 ... 8
5.3.3 Beanspruchungsart 77 ... 8
5.4 Nachbehandlung ... 8
5.5 Endkontrolle ... 8
6 Bezeichnung der Umweltprüfung ... 9
7 Einzelbestimmung ... 9
Anhang A (informativ) Erläuterungen ... 10
A.1 Allgemeines ... 10
A.2 Tau ... 10
A.3 Reif ... 10
A.4 Eisbildung ... 10
A.4.1 Allgemeines ... 10
A.4.2 Rauheisbildung ... 10
A.4.3 Klareisbildung ... 10