DIN ISO 9022-10:2000-09 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 10: Schwingen, sinusförmig, bei trockener Wärme und Kälte (ISO 9022-10:1998)

Inhalt

Seite

Vorwort 2

Einleitung 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen 4

4 Beanspruchung 4
4.1 Allgemeines 4
4.2 Beanspruchungsart 61: Schwingen, sinusförmig bei trockener Wärme 4
4.3 Beanspruchungsart 62: Schwingen, sinusförmig bei Kälte 4
4.4 Beispiele 7

5 Durchführung der Prüfung 8
5.1 Allgemeines 8
5.2 Zeitlicher Ablauf der Prüfung 8

6 Bezeichnung 8

7 Einzelbestimmung 8