DIN 24900-23:1991-08 (D)

Bildzeichen für den Maschinenbau; Druckgießmaschinen

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich und Zweck 1

2 Bezeichnung 1

3 Bildzeichen 1
3.1 Bildzeichen für Maschinenteile 2
3.2 Bildzeichen für allgemeine Betätigung und Vorgänge an der Maschine 3
3.3 Bildzeichen für Bewegungen und Geschwindigkeit 4
3.4 Bildzeichen für Schmieren und Kühlen 5
3.5 Bildzeichen für Steuern und Regeln 6
3.6 Bildzeichen für Zusatzeinrichtungen an der Maschine 7

Alphabetisches Verzeichnis 9