DIN 24900-20:2003-05 (D)

Bildzeichen für den Maschinenbau - Teil 20: Kunststoff- und Gummimaschinen

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Bildzeichen 3
3.1 Bildzeichen für Walzen, Walzwerke und Kalander 4
3.2 Bildzeichen für Abzieh- und Winkelvorrichtungen 6
3.3 Bildzeichen für Stapeleinrichtungen 9
3.4 Bildzeichen für Extruder und Extrusionsanlagen 10
3.5 Bildzeichen für Folgeeinrichtungen von Extrudern und Kalandern 12
3.6 Bildzeichen für Blasformmaschinen 18
3.7 Bildzeichen für Pressen, Spritzpressen und Spritzgießmaschinen 20
3.8 Bildzeichen für Reaktionsgießmaschinen und -anlagen 22
3.9 Allgemeine Bildzeichen für Kunststoff- und Gummimaschinen 23

Verzeichnis der Bildzeichen (Alphabetisch geordnet) 27

Verzeichnis der Bildzeichen (Geordnet nach ISO 7000) 31