DIN EN 13100-1:2000-01 (D)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunstoffen - Teil 1: Sichtprüfung; Deutsche Fassung EN 13100-1:1999

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Prüfbedingungen und Prüfeinrichtungen 3

4 Personal 3

5 Sichtprüfung 3
5.1 Allgemeines 3
5.2 Sichtprüfung der Schweißnahtvorbereitung 3
5.3 Sichtprüfung während des Schweißens 4
5.4 Sichtprüfung der fertigen Schweißnaht 4