# DIN 52295:2010-03 (D)

## Prüfung von Glas - Pendelschlagversuch an Behältnissen - Attribut- und Variablenprüfung

## Inhalt

Seite


1 Anwendungsbereich ..... 3
2 Normative Verweisungen ..... 3
3 Begriffe ..... 3
4 Kurzbeschreibung der Verfahren ..... 4
5 Bezeichnungen ..... 4
6 Gerät ..... 4
6.1 Pendelschlagwerk ..... 4
6.2 Gestell ..... 4
6.3 Pendel ..... 4
6.4 Auflager und Widerlager ..... 5
6.5 Ausklinkvorrichtung ..... 6
6.6 Anzeigeeinrichtung ..... 6
6.7 Schutzvorrichtungen ..... 6
7 Proben ..... 6
8 Durchführung ..... 6
8.1 Allgemeine Prüfbedingungen ..... 6
8.2 Attributprüfung ..... 7
8.3 Variablenprüfung ..... 7
9 Auswertung ..... 7
9.1 Attributprüfung ..... 7
9.2 Variablenprüfung ..... 7
10 Prüfbericht ..... 7
Anhang A (informativ) Erläuterungen ..... 9