DIN 52295:2010-03 (D)

Prüfung von Glas - Pendelschlagversuch an Behältnissen - Attribut- und Variablenprüfung

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 3
2 Normative Verweisungen 3
3 Begriffe 3
4 Kurzbeschreibung der Verfahren 4
5 Bezeichnungen 4
6 Gerät 4
6.1 Pendelschlagwerk 4
6.2 Gestell 4
6.3 Pendel 4
6.4 Auflager und Widerlager 5
6.5 Ausklinkvorrichtung 6
6.6 Anzeigeeinrichtung 6
6.7 Schutzvorrichtungen 6
7 Proben 6
8 Durchführung 6
8.1 Allgemeine Prüfbedingungen 6
8.2 Attributprüfung 7
8.3 Variablenprüfung 7
9 Auswertung 7
9.1 Attributprüfung 7
9.2 Variablenprüfung 7
10 Prüfbericht 7
Anhang A (informativ) Erläuterungen 9