DIN 6139-1:2011-05 (D)

Verpackung - Sauerstoffabsorber für Verpackungsanwendungen - Teil 1: Bestimmung der Kapazität

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Begriffe 5

3 Beschreibung des Verfahrens 6

4 Geräte 6

5 Probennahme 6

6 Durchführung 7
6.1 Allgemeines 7
6.2 Messverfahren 7
6.3 Probenaufbereitung 8
6.4 Messfrequenz und Messdauer 9
6.5 Prüftemperatur 9
6.6 Angabe der Ergebnisse 9

7 Prüfbericht 10

Anhang A (informativ) **Gleichgewichtsfeuchten von gesättigten Salzlösungen mit Bodensatz** 11

Literaturhinweise 12