DIN EN 326-3:2004-02 (D)

Holzwerkstoffe - Probenahme, Zuschnitt und Überwachung - Teil 3: Abnahmeprüfung eines einzelnen Loses von Platten; Deutsche Fassung EN 326-3:2003

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 4

3 Symbole 4
3.1 Buchstabensymbole (siehe auch EN 326-1 und EN 326-2) 4
3.2 Indizes (siehe auch EN 326-1) 4

4 Begriffe 5

5 Nachweis der Übereinstimmung 5
5.1 Überwachungsstelle 5
5.2 Probenahme 5
5.2.1 Identifizierung des Loses 5
5.2.2 Probenahme von Platten 5
5.3 Variablenprüfung 8
5.3.1 Probenahme und Zuschnitt der Prüfkörper 8
5.3.2 Angabe der Prüfergebnisse 8
5.3.3 Beurteilung der Prüfergebnisse 8
5.4 Attributprüfung 9
5.4.1 Allgemeines 9
5.4.2 Einfacher Stichprobenplan 9
5.4.3 Doppelter Stichprobenplan 9

6 Prüfbericht 10

Literaturhinweise 10