DIN 52161-1:2006-06 (D)

Prüfung von Holzschutzmitteln - Nachweis von Holzschutzmitteln im Holz - Probenahme aus verbautem Holz

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 3

2 Proben 3
2.1 Form der Proben 3
2.2 Entnahmen der Proben 3
2.3 Anzahl der Proben 3

3 Probenahme 4
3.1 Zeitpunkt der Probenahme 4
3.2 Anforderungen bei der Probenahme 4

4 Kennzeichnung, Behandlung, Verpackung und Versand 6

5 Bericht über die Probenahme 6