DIN EN 12517-2:2008-12 (D)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Teil 2: Bewertung von Schweißverbindungen in Aluminium und seinen Legierungen mit Durchstrahlung - Zulässigkeitsgrenzen; Deutsche Fassung EN 12517-2:2008

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Radiographische Technik 4

4 Allgemeines 5

5 Zulässigkeitsgrenzen 5

Anhang A (informativ) **Hinweise für die Grenzen der Durchstrahlungsprüfung** 8
A.1 Volumetrische Unregelmäßigkeiten in Stumpfschweißnähten 8
A.2 Risse in Stumpfschweißnähten 8
A.3 Ebene Unregelmäßigkeiten in Stumpfschweißnähten 8

Anhang B (informativ) **Beispiele zur Bestimmung des Unregelmäßigkeitsanteils in Prozent (%)** 9

Anhang C (normativ) **Summe der zu berücksichtigenden Flächen** 11

Literaturhinweise 13