DIN 51396-2:2008-11 (D)

Prüfung von Schmierstoffen - Bestimmung von Abriebelementen - Teil 2: Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Kurzbeschreibung 4

4 Chemikalien und Hilfsstoffe 5

5 Geräte 5

6 Probenahme 7

7 Aufstellung der Kalibrierkurven 7

8 Durchführung 9

9 Angabe der Ergebnisse 10

10 Präzision des Verfahrens 10

Anhang A (informativ) **Informationen zum Fundamentalparameter-Verfahren** 12

Literaturhinweise 13