DIN 51926:2009-05 (D)

Prüfung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung des Gehaltes an Mesophasen in Bindemitteln durch quantitative Bildanalyse - Binde- und Imprägniermittel

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3
1 Anwendungsbereich ... 4
2 Normative Verweisungen ... 4
3 Begriffe ... 4
4 Kurzbeschreibung ... 4
5 Geräte und Hilfsmittel ... 5
5.1 Schliffherstellung ... 5
5.2 Mikroskopausrüstung ... 5
6 Probenvorbereitung ... 5
7 Durchführung einer Einzelmessung ... 6
8 Auswertung ... 7
9 Präzision ... 7
10 Prüfbericht ... 7
Literaturhinweise ... 8