DIN 51423-2:2010-02 (D)

Prüfung von Mineralölen - Teil 2: Messung der relativen Brechzahl mit dem Abbe-Refraktometer

Inhalt

Seite

Vorwort 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Normative Verweisungen 5

3 Begriffe und Grundlagen 5

4 Kurzbeschreibung 6

5 Geräte 6

6 Reagenzien und Materialien 6

7 Vorbereitung 7
7.1 Vorbereiten der Probe 7
7.2 Vorbereiten der Geräte 7
7.3 Justieren der Abbe-Refraktometer 7

8 Durchführung der Messung 8

9 Angabe des Ergebnisses 8

10 Präzision 8
10.1 Allgemeines 8
10.2 Wiederholbarkeit, r 8
10.3 Vergleichbarkeit, R 8

Literaturhinweise 9