DIN 51918:1999-08 (D)

Prüfung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung der Rohdichte nach der Auftriebsmethode und der offenen Porosität durch Imprägnieren mit Wasser - Feststoffe

Inhalt

Seite

Vorwort 1

1 Anwendungsbereich 1
2 Normative Verweisungen 2
3 Definitionen 2
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens 2
5 Bezeichnung 2
6 Geräte und Prüfmittel 2
7 Probenahme 2
8 Probekörper und Probenvorbehandlung 2
9 Durchführung 2
10 Auswertung 2
11 Prüfbericht 3
12 Präzision des Verfahrens 3