DIN 25412-1 Beiblatt 1:1987-02 (D)

Laboreinrichtungen; Handschuhkästen; Maße und Anforderungen; Beispiele für Zusatzausrüstungen

Inhalt

Seite

1 Schleusen 1

2 Verschlüsse 1

3 Elektro-Installation 1

4 Medien-Installation 1

5 Bedienung (und Zubehör) 1

6 Lüftung 2

7 Anbauten 2

8 Haltevorrichtungen 2

9 Sonstiges Zubehör 2