DIN 25412-1:1988-09 (D)

Laboreinrichtungen; Handschuhkästen; Maße und Anforderungen

Inhalt

Seite

1 Zweck und Anwendungsbereich 1
2 Typ, Maße und Bezeichnung 1
3 Ausführung 7
4 Werkstoffe 7
5 Oberflächenbehandlung 7
6 Dichtheitsanforderungen 7
7 Ausrüstung 7
8 Lüftung 8
9 Abschirmung gegen Beta-Strahlung 8
10 Kennzeichnung 8