DIN 51418-2 Beiblatt 1:2000-04 (D)

Röntgenspektralanalyse - Röntgenemissions- und Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) - Teil 2: Begriffe und Grundlagen zur Messung, Kalibrierung und Auswertung; Ergänzungen und Rechenbeispiele

Inhalt

Seite

Vorwort 1

1 Allgemeines 1

2 Kalibrier- und Auswertefunktionen mit Matrixkorrektur 2

3 Abschätzung der Unsicherheit des Analysenergebnisses 4

4 Rechenbeispiel -- Metallanalyse 5

5 Rechenbeispiel -- Flüssigkeitsanalyse 8

6 Rechenbeispiel -- Spurenbestimmung 11

Anhang A (informativ) Verzeichnis der Formelzeichen und Abkürzungen 14

Anhang B (informativ) Literaturhinweise 16