DIN 51938:2015-09 (D)

Prüfung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Sieben - Feststoffe

Inhalt

Seite

Vorwort 3
1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Begriffe 4
4 Kurzbeschreibung 4
5 Geräte 4
6 Probenahme und Probenvorbereitung 5
7 Durchführung 5
8 Auswertung 7
9 Prüfbericht 7
10 Präzision des Verfahrens 7
Literaturhinweise 8