DIN EN ISO 25086-1:2026-05 (D)

Textilien - Bestimmung des Widerstands gegen Fadenzieher von textilen Flächengebilden - Teil 1: Mace-(Dornenkugel)-Prüfverfahren (ISO 25086-1:2026); Deutsche Fassung EN ISO 25086-1:2026

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 5
Vorwort 6
Einleitung 7
1 Anwendungsbereich 8
2 Normative Verweisungen 8
3 Begriffe 8
4 Kurzbeschreibung 8
5 Prüfeinrichtung 8
6 Vorbehandlung des textilen Flächengebildes 10
7 Klima zur Konditionierung und Prüfung 11
8 Vorbereitung der Messproben 11
9 Durchführung 12
9.1 Anbringen des Filzes 12
9.2 Kontrolle und Einstellen des Maces (Dornenkugel) 12
9.3 Einstellen der Prüfzeit 12
9.4 Befestigen der Messprobe 12
9.5 Durchführung der Prüfung 13
10 Beurteilung der Fadenzieher 13
11 Prüfbericht 14
Literaturhinweise 16

Bilder

Bild 1 — Mace-Snag-Prüfgerät 10

Tabellen

Tabelle 1 — Benotungsmaßstab für Fadenzieher 14