DIN 51008-2:2001-12 (D)

Optische Emissionsspektrometrie (OES) - Teil 2: Begriffe für Systeme mit Flammen und Plasmen

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 2

3 Begriffe im Zusammenhang mit Flammen 2

4 Begriffe im Zusammenhang mit Plasmen 3

5 Beobachtung 7

6 Probeneinführungssysteme 7

7 Begriffe im Zusammenhang mit Störungen 9

8 Begriffe im Zusammenhang mit Proben 10

9 Messen, Kalibrieren und Auswerten 12

10 Analytische Grenzwerte und Bewertung 15

Literaturhinweise 17