DIN EN ISO 3892:2001-12 (D)

Konversionsschichten auf metallischen Werkstoffen - Bestimmung der flächenbezogenen Masse der Schichten - Gravimetrisches Verfahren (ISO 3892:2000); Deutsche Fassung EN ISO 3892:2001

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Geräte 4

3 Proben 4

4 Ablösemittel und Verfahren 5
4.1 Allgemeines 5
4.2 Phosphatschichten auf Eisen und Stahl 5
4.3 Phosphatschichten auf Zink und Cadmium 6
4.4 Kristalline Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen 6
4.5 Chromatschichten auf Zink und Cadmium 6
4.6 Chromatschichten und amorphe Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen 7

5 Darstellung der Ergebnisse 8
5.1 Berechnung 8
5.2 Messunsicherheit 8