DIN EN 13517:2002-04 (D)

Schuhe - Prüfverfahren für Obermaterialien, Futter und Deckbrandsohlen - Farbmigration; Deutsche Fassung EN 13517:2001

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 3

4 Prüfeinrichtung und Werkstoffe 3

5 Probenahme und Konditionierung 3

6 Prüfverfahren 4
6.1 Prinzip 4
6.2 Durchführung 4