DIN EN 13519:2002-04 (D)

Schuhe - Prüfverfahren für Obermaterialien - Verhalten bei hohen Temperaturen; Deutsche Fassung EN 13519:2001

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 3

4 Prüfeinrichtung und Werkstoffe 3

5 Probenahme und Konditionierung 4

6 Prüfverfahren 4
6.1 Prinzip 4
6.2 Durchführung 4

7 Ergebnisberechnung 4

8 Prüfbericht 5