DIN 51081:2002-12 (D)

Prüfung oxidischer Roh- und Werkstoffe - Bestimmung der Massenänderung beim Glühen

Inhalt

Seite

Vorwort 1

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 2

3 Begriffe 2

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens 2

5 Bezeichnung des Verfahrens 3

6 Geräte und Prüfmittel 3

7 Probenahme und Probenvorbereitung 3

8 Durchführung 3

9 Angabe der Ergebnisse 4

10 Präzision des Verfahrens 4

11 Prüfbericht 4