DIN 53800-2:2003-06 (D)

Textilien - Bestimmung der Handelsmasse - Teil 2: Bestimmung der Handelsmasse und der Handelsfeinheit

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 2

3 Begriffe 2

4 Zustand der Verpackungseinheiten 2

5 Bestimmung der Bruttomasse und der Tara 3

6 Entnahme und Vorbereitung der Trocknungsproben 3

7 Bestimmung der Hülsenmasse (nur bei Garnen) 6

8 Prüfgeräte und Bestimmung der Trockenmasse der Trocknungsproben 6

9 Berechnung der Handelsmasse 7

10 Ermittlung der Handelsfeinheit für Garne 9

11 Prüfbericht 10

12 Nachprüfung des Prüfergebnisses 11

13 Auslieferung der getrockneten Proben 11