DIN EN ISO 12947-3:2007-04 (D)

Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren - Teil 3: Bestimmung des Masseverlustes (ISO 12947-3:1998+Cor. 1:2002); Deutsche Fassung EN ISO 12947-3:1998+AC:2006

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Vorwort der Berichtigung 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Definitionen 4

4 Prinzip 4

5 Geräte und Hilfsmittel 6

6 Klima für Klimatisierung und Prüfung 6

7 Probenahme und Vorbereitung der Messproben 6

8 Durchführung der Scheuerprüfung 8

9 Ergebnisse 9

10 Prüfbericht 9

Anhang A (normativ) **Probenvorbereitung für bestimmte Textilien** 10

Literaturhinweise 13

Anhang ZA (normativ) **Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen** 14