DIN 53145-1:2012-03 (D)

Prüfung von Papier und Pappe - Messgrundlagen zur Bestimmung des Reflexionsfaktors - Teil 1: Messung an nicht fluoreszierenden Proben

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Begriffe ... 5

4 Grundlagen des Verfahrens ... 6

5 Gerät ... 7
5.1 Messanordnung ... 7
5.2 Filter ... 7
5.3 Primärweißstandard ... 8
5.4 Schwarze Unterlage ... 9

6 Kalibrierung des Gerätes ... 9
6.1 Nullpunkt-Einstellung ... 9
6.2 Einstellung des oberen Endpunktes ... 9

7 Durchführung ... 9
7.1 Filtergeräte ... 9
7.2 Spektralfotometer ... 9

Literaturhinweise ... 10

Vorwort