DIN 55988:2013-04 (D)

Bestimmung von Maßzahlen für die Transparenz (Lasur) von pigmentierten und unpigmentierten Systemen - Farbmetrisches Verfahren

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Normative Verweisungen 5

3 Begriffe 5

4 Kurzbeschreibung 6

5 Geräte 6

6 Herstellen der Probe 7

7 Durchführung 7
7.1 Messen der Proben 7
7.2 Schwarzkorrektur der Reflexionswerte 8

8 Bestimmung der Transparenzzahl 8
8.1 Mehrpunktverfahren (Verfahren M) 8
8.2 Einpunktverfahren (Verfahren E) 9

9 Prüfbericht 9

Literaturhinweise 10