DIN 53238-13:2000-10 (D)

Pigmente und Füllstoffe - Verfahren zur Beurteilung des Dispergierverhaltens – Teil 13: Dispergieren in niedrigviskosen Medien mit einer Schüttelmaschine

Inhalt

Seite

Vorwort 1

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 2

3 Geräte 2

4 Prüfmedium 3

5 Probenahme 3

6 Mahlansatz 4
6.1 Zusammensetzung des Mahlansatzes 4
6.2 Volumen des Mahlansatzes 4

7 Schüttvolumen der Mahlkörper 5

8 Durchführung 5
8.1 Füllen der Mahlgefäße 5
8.2 Dispergieren 5
8.3 Stabilisieren der Mahlansätze 5
8.4 Entlüften des Mahlansatzes 5

9 Präzision 6

10 Prüfbericht 6