DIN 69002-2:2016-06 (D)

Werkzeugmaschinen - Kurzspindeln - Teil 2: Maße und Teilelisten, Bezeichnung

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Maße, Bezeichnung ... 5

4 Teilelisten ... 8
4.1 Form A, Lageranordnung 2 + 1 ... 8
4.2 Form B, Lageranordnung 2 + 2 ... 10
4.3 Form C, Lageranordnung 3 + 2 ... 12
4.4 Ausführung KS (zu 4.1, 4.2 und 4.3) ... 14
4.5 Ausführung MMS (zu 4.1, 4.2 und 4.3) ... 15

5 Anschlussmaße ... 15
5.1 Allgemeines ... 15
5.2 Gehäusebohrung, wahlweise mit Abstimmring ... 16
5.3 Schleuderring ... 17
5.4 Lagerdeckel ... 17
5.5 Drehdurchführung ... 19
5.5.1 Aufnahme für die Drehdurchführung ... 19
5.5.2 Drehdurchführung für KS ... 20
5.5.3 Drehdurchführung für MMS ... 21
5.6 Zuführrohr ... 22