DIN 60022-4:2026-03 (D)

Abstandstextilien - Teil 4: Bestimmung des Druckverformungsrests

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Normative Verweisungen 5

3 Begriffe 5

4 Kurzbeschreibung 5

5 Prüfeinrichtung 5
5.1 Kompressionsvorrichtung 5
5.2 Hilfsmittel 6

6 Probenvorbereitung 6
6.1 Normalklima für Angleichung, Relaxierung und Prüfung 6
6.2 Probennahme und Charakterisierung von Messproben 6
6.3 Probenform und Anzahl 6

7 Durchführung 6
7.1 Allgemeines 6
7.2 Prüfverfahren A (Druckverformung bei Standard-Konditionierungstemperatur) 6
7.3 Prüfverfahren B (Druckverformung bei 70 °C) 7

8 Auswertung 7

9 Prüfbericht 7

Bilder

Bild 1 — Beispielhafter Aufbau der Kompressionsvorrichtung (komprimierter Zustand) 6