Warnvermerk / Warning notice	DIN EN 1661:1998-02
Datum / Date	2018-06-29

Im DIN-Anzeiger 10/1998 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:

In Tabelle 1 ist das Maß d_{amin} für die Gewindegröße M12 in „12 mm“ (statt „2 mm“) zu berichtigen.