Warnvermerk / Warning notice	DIN 60900-6:1990-11
Datum / Date	2018-06-29

Im DIN-Anzeiger 02/1991 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:

Auf S. 2, Nr. 1.3 „Luftdüsengarn“ muss es richtig heißen: „Ein Luftdüsengarn ist ein nach dem Luftdüsen-Spinnverfahren erzeugtes Spinnfasergarn“