Warnvermerk / Warning notice	DIN 16966-6:1982-07
Datum / Date	2018-06-29

Im DIN-Anzeiger 01/1984 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:

Die Überschrift zu Abschnitt 2.3 lautet richtig:
Klebebund für Rohrtyp A und B (Form B1)