

# DIN EN 13999-4:2009-08 (D)

**Klebstoffe - Kurzzeit-Verfahren zum Messen der Emissionseigenschaften von lösemittelarmen oder lösemittelfreien Klebstoffen nach der Applikation - Teil 4: Bestimmung flüchtiger Diisocyanate; Deutsche Fassung EN 13999-4:2007+A1:2009**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Kurzbeschreibung .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Reagenzien und Materialien .....</b>	<b>5</b>
<b>5 Prüfgeräte.....</b>	<b>5</b>
<b>6 Durchführung.....</b>	<b>6</b>
<b>7 Identifizierung und Berechnung .....</b>	<b>9</b>
<b>8 Störungen.....</b>	<b>10</b>
<b>9 Präzision und systematischer Fehler .....</b>	<b>10</b>
<b>10 Prüfbericht .....</b>	<b>10</b>
<b>11 Qualitätskontrolle .....</b>	<b>11</b>
<b>Literaturhinweise.....</b>	<b>12</b>