

DIN EN 13999-2:2007-07 (D)

Klebstoffe - Kurzzeit-Verfahren zum Messen der Emissionseigenschaften von lösemittelarmen oder lösemittelfreien Klebstoffen nach der Applikation - Teil 2: Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen; Deutsche Fassung EN 13999-2:2007

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Sicherheit	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Kurzbeschreibung	4
4 Reagenzien und Materialien	4
5 Prüfgeräte.....	5
6 Durchführung.....	6
7 Identifizierung und Berechnung	10
8 Präzision und systematischer Fehler.....	12
9 Prüfbericht	12
10 Qualitätskontrolle	13
Literaturhinweise.....	14