

DIN 12790:2019-12 (D)

Laborgeräte aus Glas - Aräometer - Grundlagen für Bau und Justierung

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Durchführung der Messung und Ablesung	4
5 Messgrößen, Einheiten	5
5.1 Dichte	5
5.2 Massengehalt	5
5.3 Volumenkonzentration	5
5.4 Temperatur	5
6 Anforderungen	5
6.1 Werkstoffe	5
6.1.1 Glas.....	5
6.1.2 Beschwerungsmittel.....	6
6.1.3 Skalenträger.....	6
6.2 Bauanforderungen	6
6.3 Aräometerskale	8
6.4 Thermometer	10
7 Justierung	10
8 Kennzeichnung	11
Literaturhinweise	12
Bilder	
Bild 1 — Aräometer ohne Thermometer.....	7
Bild 2 — Aräometer mit Thermometer	8
Bild 3 — Skalenbilder	9