

DIN EN 13147:2001-07 (D)

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung von Restspannungen im Schnittkantenbereich von Bändern; Deutsche Fassung EN 13147:2001

Inhalt	Seite
Vorwort	2
Einleitung	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Begriffe	3
3 Prinzip	3
4 Gerät	3
4.1 Einrichtung zur Probenvorbereitung	3
4.2 Messeinrichtung	3
5 Probenvorbereitung	4
6 Durchführung	5
6.1 Einbau der Probe	5
6.2 Ausgangsstellung	6
6.3 Messen des Winkels des Dralls	6
6.4 Messen der Längsbiegung	7
6.5 Messen der Seitwärtsbiegung	7
7 Prüfbericht	8